

# NOTCH Gecko STEEL

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE- PRE UŽIVATEĽOV GECKO® Steel A DOPLNKY

### Pozor!

Nedodržanie nasledujúcich informácií môže ohrozit život používateľa! Pred použitím si pozorne prečítajte všetky informácie. Pred použitím lezeckých ostriľov je nevyhnutné špeciálny tréning. Činnosti vo výškach sú nebezpečné a môžu viesť k väčšemu zraneniu alebo smrti. Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za smrty na majetku, zranenie osôb alebo smrť, ktoré môžu nastaviť počas používania tohto produktu. Ak používateľ nie je schopný alebo v pozícii prevziať túto zodpovednosť alebo podstúpiť túto riziko, tento výrobok nepoužívajte.

Tieto informácie sú určené pre používateľov uvedených produktov. Ak musí byť súčasťou produktu, pred uvedením tohto produktu do prevádzky si ho prečítajte a pochopote používateľa. Toto zariadenie má použiť riadne vyskolení, profesionálni pracovníci. Informácie v tomto návode, ukážky výrobca, predajné semináre, katalógové informácie alebo iné propagátory mohú byť súčasťou, ale nepredstavujú riadne alebo úplné skolenie o používaniu týchto produktov.

Používateľ musí toto zariadenie pred každým použitím skontrolovať. Akékoľvek zariadenie, u ktorého sa zistí, že je opotrebované, poškodené, vymenite náročnejšiu záťažu alebo akýmkoľvek spôsobom pochybný, musí byť vymenene výrazne z prevádzky. V tomto návode sú zahrnuté špecifické pokyny pre kontrolu.

**ELEKTRICKÉ NEBEZPEČENSTVO!**  
Nepoužívajte v blízkosti elektrického vedenia pod napätiom, pretože tie prelezajúce sú vodiči! Nepoužívajte prelezajúce, ak sú deformované alebo poškodené, gaffy alebo uchýtenia. Keď sa lezeč NEPOUŽÍVAJÚ, vždy používajte chrániče gaffov.

Tento produkt je určený na lezenie na drevenej stĺpe a stromy a musí sa používať iba spolu s postrojom, lanom a nadzemným lanom.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**  
Horolezec by mal používať iba kompetentné a zodpovedné osoby alebo osoby, ktoré sú pod priamu a vizuálnu kontrolou kompetentnej a zodpovednej osoby alebo inštruktora. Je na užívateľa, aby predvalil situáciu, ktorá sú môžu vyzádovať záchrannu v prípade ľahkosti, ktorá sa vyskytne pri použití horolezcov. Za záskolenie od vhodných lezeckých technik a metód zodpovednosti je zodpovedný používateľ. Užívateľ je zodpovedný za potvrdenie, že tento produkt je kompatibilný s ostatnými komponentmi užívateľského lezeckého systému.

Nie je zaručené, že stromolezci a háky budú bezpečne držať v dreve. Zabranenie pádu môže byť výsledkom iba aktívneho používania bezpečnostného lana a vrchného vedenia.

Nepoužíteľ horolezcov z výšky. Lezci, ktorí spadli z výšky, môžu mať viditeľne alebo neviditeľne poškodenie horného plástra, drienku, gaffov a uchýtky. Prelezajúcy, ktorí sú poškodené alebo spadnuté, by mali riadne zlikvidovať. Dodržiavajte všetky príslušné normy, bezpečnostné pokyny a zákon vydaný príslušnými úradmi a profesijnými združeniami.

**TEPLOTA**  
Tento produkt používajte minimálne pri teplote -15°C (5°F) a nižšej ako maximálnu teplotu +50°C (122°F)

**HMOTNOSŤ**  
POUŽÍVATEĽ Tento produkt môže používať iba osoba s maximálnou hmotnosťou 350 libier, keď je priebytka.

**NAVOD NA MONTÁŽ**  
Prelezajúcy Gecko Štrby sú výrobáné v súlade s tancuje podľa normy ASTM F887 a rozsahom nastavenia výšky od 14 " do 14 palcov (minimum) do 21 palcov (maximum) v krokoch po 1/4 palca.

Pre maximálny komfort, výkon a bezpečnosť je potrebné pred prvým použitím nastaviť výšku stúpačky.

• Spodné popruhy pripojte k spodnému krúžku popruhu tak, aby časť popruhy s prackou smerovala dopredu.

**NASTAVENIE VELIKOSTI (obr. 1)**  
Uvoľnite manžetu z manžety, čím odskrije dve manžety hardvérové skrutky.

• Pomocou standardného kľúča uvoľnite a odstráňte skrutky, ktoré uvoľňujú manžetu na pohyb nahor alebo nadol.

• Pomocou standardnej obuvnej vložky chodidlo zo lezeckého strmeňa a záistite dolné popruhy okolo chodidla.

• Posuňte manžetu nahor alebo nadol požiľko, kým horný okraj manžety nebude ležať približne 1 " palca (4,4 cm) pod kolennom. Označte určenú výšku.

• Držte manžetu na mieste a nainštalujte jednu zo skrutiek, znova skontrolujte nastavenie a nainštalujte druhú skrutku.

• Umiestnite podložku manžety bezpečne do manžety.

• Aby ste skontrolovali nastavenie, ohnite koleno v uhol 90 stupňov, manžeta by mala byť co najviac na holeni bez toho, aby zasaholo do obyčajnej nohy.

• Opakujte s druholezcom.

Prelezajúcy neohybajte, nerente, nevŕtanie ani nepreraďujte. Krokovek, ktorí zmení tento produkt, preberá na seba všetky riziká spojené s jeho používaním.

**NÁVOD NA HOROLEZIE**  
Horolezec používajte s dostatočne pevnými stopkami v podrážke topánok.

• Ak nie sú nainštalované, nainštalujte spodné popruhy na nohy s deštejným krúžkom.

• Vyberte pravého alebo ľavého lezca označeného znakmi na manžete.

• Vstupte do lezca a pripojte spodné popruhy bezpečne k pohybu obuvi.

• Pevné pretiahnite konec jazky popruhy cez pracku a zaistite ho.

• Preveďte volný koniec hornej zipsy cez upínaciu lištu.

• Tahajte remienok, kým manžeta nebude pevné spočívať na holene.

• Záistite volný koniec okolo manžety a hľanu, čím záistite úplné spojenie hľanu so slútkou.

**UPOZORNENIE (obr. 2)**

Uistite sa, že indikátor „červené minimálne umiestnenie obalu“ na hornom popruhu prešiel cez upínaciu lištu. Tým sa zabezpečí minimálne množstvo suchého zipsu.

Prekrýavajú, aby ste manžetu a podložku správne pripivili k nohe. Nedosiahnutie tohto minimálneho prekrýava mohie mať za následok väčšie zranenie alebo smrť.

Kontrolujte bezpečnosť lezca a manžety tak, že pred vystupom určiteľne niekoľko krokov na zemi. Vždy lezce s ochrannými rukavicami, bezpečnostnými okuliarmi, príbojou a chráničom tváre, ochranným odevom s dlhými rukávmi a ochrannou obuvou. Vždy používajte polohovanie lano iba lezcej lezca alebo stromu a záchranné lano nad hľanom. Každou horúcu kružku do lezca s gaffom na príehlavke lano zameňte. Najdlisie zakrivenie manžety označuje prednú časť každej lezce. Pevné utiahnite spodnú a hornú zipsu. Pred stúpaním odstraňte chrániče gaffov. Vždy stúپajte po malých krokoch, aby ste maximalizovali efektivitu a minimalizovali riziko vyskutenia. Pri prípadnom vystrihnutí použite lano iba brúzdou proti stopu, keďže je pripratnenie k telu. Chránič pred ďimkami, čo môžu blokovať činnosť spôsob ďimnosť gaffov (napr. uvoľnená kôra). Pred vystúpaním z hornej kružky horolezca alebo pred prácou sa užite, že sú gaffy v bezpečne ukotvenej polohe.

**KONTROLA GAFFOV** Horolezci (tyč a strom) musia správne tvárovanie gaffy. Pred každým stúpaním použite dodaný meradielko gaffu na výkonanie kontroly gaffu, hrot gaffu by mal spadnúť.

**DÔLŽKA A HŘUBKA 1 PALEC** (obr. 3)

Vložte gaff do otvoru 1", aby ste skontrolovali dĺžku a hrubku gaffu, hrot gaffu by mal spadnúť.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE-  
PRE UŽIVATEĽOV GECKO® Steel**

A DOPLNKY

**Pozor!**

Nedodržanie nasledujúcich informácií môže ohrozit život používateľa! Pred použitím si pozorne prečítajte všetky informácie. Pred použitím lezeckých ostriľov je nevyhnutné špeciálny tréning. Činnosti vo výškach sú nebezpečné a môžu viesť k väčšemu zraneniu alebo smrti. Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť za smrty na majetku, zranenie osôb alebo smrť, ktoré môžu nastaviť počas používania tohto produktu. Ak používateľ nie je schopný alebo v pozícii prevziať túto zodpovednosť alebo podstúpiť túto riziko, tento výrobok nepoužívajte.

Tieto informácie sú určené pre používateľov uvedených produktov. Ak musí byť súčasťou produktu, pred uvedením tohto produktu do prevádzky si ho prečítajte a pochopote používateľa. Toto zariadenie má použiť riadne vyskolení, profesionálni pracovníci. Informácie v tomto návode, ukážky výrobca, predajné semináre, katalógové informácie alebo iné propagátory mohú byť súčasťou, ale nepredstavujú riadne alebo úplné skolenie o používaniu týchto produktov.

Používateľ musí toto zariadenie pred každým použitím skontrolovať. Akékoľvek zariadenie, u ktorého sa zistí, že je opotrebované, poškodené, vymenite náročnejšiu záťažu alebo akýmkoľvek spôsobom pochybný, musí byť vymenene výrazne z prevádzky. V tomto návode sú zahrnuté špecifické pokyny pre kontrolu.

**ELEKTRICKÉ NEBEZPEČENSTVO!**  
Nepoužívajte v blízkosti elektrického vedenia pod napätiom, pretože tie prelezajúce sú vodiči! Nepoužívajte prelezajúce, ak sú deformované alebo poškodené, gaffy alebo uchýtenia. Keď sa lezeč NEPOUŽÍVAJÚ, vždy používajte chrániče gaffov.

Tento produkt je určený na lezenie na drevenej stĺpe a stromy a musí sa používať iba spolu s postrojom, lanom a nadzemným lanom.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**  
Horolezec by mal používať iba kompetentné a zodpovedné osoby alebo osoby, ktoré sú pod priamu a vizuálnu kontrolou kompetentnej a zodpovednej osoby alebo inštruktora. Je na užívateľa, aby predvalil situáciu, ktorá sú môžu vyzádovať záchrannu v prípade ľahkosti, ktorá sa vyskytne pri použití horolezcov. Za záskolenie od vhodných lezeckých technik a metód zodpovednosti je zodpovedný používateľ. Užívateľ je zodpovedný za potvrdenie, že tento produkt je kompatibilný s ostatnými komponentmi užívateľského lezeckého systému.

Nie je zaručené, že stromolezci a háky budú bezpečne držať v dreve. Zabranenie pádu môže byť výsledkom iba aktívneho používania bezpečnostného lana a vrchného vedenia.

Nepoužíteľ horolezcov z výšky. Lezci, ktorí spadli z výšky, môžu mať viditeľne alebo neviditeľne poškodenie horného plástra, drienku, gaffov a uchýtky. Prelezajúcy, ktorí sú poškodené alebo spadnuté, by mali riadne zlikvidovať. Dodržiavajte všetky príslušné normy, bezpečnostné pokyny a zákon vydaný príslušnými úradmi a profesijnými združeniami.

**TEPLOTA**  
Tento produkt používajte minimálne pri teplote -15°C (5°F) a nižšej ako maximálnu teplotu +50°C (122°F)

**HMOTNOSŤ**  
POUŽÍVATEĽ Tento produkt môže používať iba osoba s maximálnou hmotnosťou 350 libier, keď je priebytka.

**NAVOD NA MONTÁŽ**  
Prelezajúcy Gecko Štrby sú výrobáné v súlade s tancuje podľa normy ASTM F887 a rozsahom nastavenia výšky od 14 " do 14 palcov (minimum) do 21 palcov (maximum) v krokoch po 1/4 palca.

Pre maximálny komfort, výkon a bezpečnosť je potrebné pred prvým použitím nastaviť výšku stúpačky.

• Spodné popruhy pripojte k spodnému krúžku popruhu tak, aby časť popruhy s prackou smerovala dopredu.

**NASTAVENIE VELIKOSTI (obr. 1)**  
Uvoľnite manžetu z manžety, čím odskrije dve manžety hardvérové skrutky.

• Pomocou standardného kľúča uvoľnite a odstráňte skrutky, ktoré uvoľňujú manžetu na pohyb nahor alebo nadol.

• Pomocou standardnej obuvnej vložky chodidlo zo lezeckého strmeňa a záistite dolné popruhy okolo chodidla.

• Posuňte manžetu nahor alebo nadol požiľko, kým horný okraj manžety nebude ležať približne 1 " palca (4,4 cm) pod kolennom. Označte určenú výšku.

• Držte manžetu na mieste a nainštalujte jednu zo skrutiek, znova skontrolujte nastavenie a nainštalujte druhú skrutku.

• Umiestnite podložku manžety bezpečne do manžety.

• Aby ste skontrolovali nastavenie, ohnite koleno v uhol 90 stupňov, manžeta by mala byť co najviac na holeni bez toho, aby zasaholo do obyčajnej nohy.

• Opakujte s druholezcom.

Prelezajúcy neohybajte, nerente, nevŕtanie ani nepreraďujte. Krokovek, ktorí zmení tento produkt, preberá na seba všetky riziká spojené s jeho používaním.

**NÁVOD NA HOROLEZIE**  
Horolezec používajte s dostatočne pevnými stopkami v podrážke topánok.

• Ak nie sú nainštalované, nainštalujte spodné popruhy na nohy s deštejným krúžkom.

• Vyberte pravého alebo ľavého lezca označeného znakmi na manžete.

• Vstupte do lezca a pripojte spodné popruhy bezpečne k pohybu obuvi.

• Pevné pretiahnite konec jazky popruhy cez pracku a zaistite ho.

• Preveďte volný koniec hornej zipsy cez upínaciu lištu.

• Tahajte remienok, kým manžeta nebude pevné spočívať na holene.

• Záistite volný koniec okolo manžety a hľanu, čím záistite úplné spojenie hľanu so slútkou.

**UPOZORNENIE (obr. 2)**

## WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR BENUTZER VON GECKO® MAST- UND BAUMEISEN AUS STAHL SOWIE ZUBEHÖR

### POZOR!

Nicht beachtung der folgenden Hinweise kann zur Gefährdung für das Leben des Benutzers führen!

Prälektie si všetky informacie pred výhľadom sorgfältig durch.

Vor dem Einsatz von Klettersperren ist eine spezielle Schulung unerlässlich. Aktivitäten in der Höhe sind gefährlich und können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Der Benutzer übernimmt alle Risiken und Haftung für Sach-, Personen- oder Todesfälle, die während der Verwendung dieses Produktes auftreten. Wenn der Benutzer nicht fähig allein nicht in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen oder dieses Risiko einzugehen, darf dieses Produkt nicht verwendet werden.

Diese Informationen sind für den Benutzer der angegebenen Produkte bestimmt. Informácie o produktoch, ktoré sú vyrobene z materiálu, a od ktorých sa odvážia výrobky z Gebräuch gelesen und verstanden werden. Dieses Gerät darf nur nach entsprechend geschulten, professionellen Mitarbeitern benutzt werden. Die Informationen in diesem Handbuch, Hoster-demonstrationen, Verkaufsseminare, Cataloguationen o/ andere Werbematerialien Können Teil einer ordnungsgemäßen oder vollständigen Schulung in der Verwendung dierer Produkte no, isdoch dies.

Der Benutzer muss die Ausrüstung vor jedem Gebrauch überprüfen. Alle Ausrüstungsgegenstände, die sich als abgenutzt, beschädigt, stößtbelastet alio in irgendeiner Weise fragwürdig erweisen, sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Spezifische Richtlinien für Überprüfungen finden sich weiter unten in diesem Handbuch.

### STROMSCHLAGGEFAHR!

Nicht in der Nähe von stromführenden Stromleitung-ten verwenden, da diese Baum- und Mastseilen leitfähig sind! Verwenden Sie keine Baum- und Mastseile, wenn es zu Verformungen des Spitzes, Dorne oder Halterungen kommt. Wenn Baum- und Mastseile NICHT im Einsatz sind, sollten Sie immer einen Dornschutz anbringen.

Dieses Produkt ist für das Ecktrollen von Holzmas-ten und Bäumen konzipiert und ist nur in Verbind-ung mit Gurzeug, einem Tragesei und einer hän-genden Sicherungsleine verhindern.

Um sicher zu sein, dass der Dorn fliegen die Lehre anliegt. Der Punkt des Dorns sollte zwischen dem Ende der Lehre und der ersten

Linie liegen. Wenn sie sich über die Kante erreckt, ersetzen Sie sie. Wenn es zu kommt, form die Dorn. Pevnost Setzen Sie die Inspektion, indem Sie die Dorspritz in pozici „5“ prínsa, bis sie innerhalb der Leitungstoleranz liegt.

DORNSPITZENRADIIUS (obr. 7)

Setzen Sie die Raduspitz in den Rutschschlitz „8“ der Dorspitze ein, der Radius der Dorspitze sollte genau zum Profil der Lehre passen. Das Profil sollte die Skizze folgen, um die Rundheit der Spitze anzupassen, andentlisch sollte der Dorn neu geformt oder ersetzt werden.

SCHNEIDKANTE (obr. 8)

Stecken Sie die Spitze in den V-Schlitz der Dorn-schneide „6“.

Von der Spitze des Dorns bis „2 Zoll“ sollte nur die Schneide die des V-Schlitzes berühren. Wenn die Spitze nicht mit der Form der Kerbe einstimmt, sollte sie neu geformt oder ersetzt werden.

DORN-LÄNGE (obr. 9)

Um die Dornlänge zu überprüfen, legen Sie die flache Seite, die Unterseite des Dorns gegen die Lehre, die Dorn [Mast] Lehr an. Wenn weniger als 1 ½ Zoll (3,75 cm) misst, außer Betrieb zu nehmen ist.

BÜGELSTARKE UND -BREITE Sowohl die dicke als auch die Breite des Bügels müssen regelmäßig überprüft werden, um einen einwandfreien Betriebszustand zu gewährleisten.

(Abb. 10) Überprüfen Sie den Stahlbügel wie abgebildet, indem Sie das Manometer in dieser Ausrichtung verwenden. (Abb. 11) Die Breite des Bügels muss ebenfalls überprüft werden, die Bügelseite sollte nicht in den vorgesehenen Breitenschlitz passen, wenn der Bügel in den Schlitz passt, sollte der Baum- und Mastseile Begegnung aufgetragen werden.

### TEPLOTA

Verwenden Sie dieses Produkt über einem Mindest- teplota -of -15°C (5°F) a nižšia ako vysoká teplota -of +50°C (122°F).

### BUNTERZUGERWEIT

Dieses Produkt ist auf die Verwendung durch eine Person mit einem Gewicht inklusive voller Ausstattung von höchstens 158 kg (350 Pfund) beschränkt.

### MONTAGEANLEITUNG

Gecko Steel Baum- und Mastseilen werden in Übereinstimmung mit der ASTM F87 Norm s einem Höhenbereich von 14 ¼ Zoll (Minimum) bis 21 Zoll (Maximum) in Schritten von 1/4 Zoll hergestellt.

Für maximalen Komfort, Leistung und Sicherheit muss die Kletterhöhe vor der ersten Benutzung an-gestellt werden.

• Bestenfige Sie die unteren Kämme am unteren Gurtingro so, dass der Schnallenabschnitt des Gurtzus nach vorne zeigt

### GROSSENANPASSUNG (obr. 1)

• Lösen Sie das Manschettenpolster von der manschette, indem Sie zwei Schrauben freigeben.

• Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen, die Manschette freige-ben, um sich nach oben oder unten zu bewegen.

• Platzieren Sie die Fuß mit Ihrem Standardschuh in den Beinbügel und sichern Sie die Unterschenkelriemen um den Fuß.

• Schieben Sie die Manschette entlang des Fußseins nach oben oder unten, bis die Oberkante der Manschette ca. 4,4 cm (1 ½ palca) pod kliej. Markieren Sie die gewünschte Höhe.

• Zastavte sa na platz a montiere Sie eine der Schrauben, überprüfen Sie die Einstellung und montieren Sie die zweite Schraube.

• Setzen Sie die Manschettenpolster wieder sicher in die Manschette ein.

• Um die Einstellung zu überprüfen, beugen Sie das Knie in einem Winkel von 90°; die Manschette sollte so hoch wie möglich am Schiene sein, ohne die Beugung des Beines zu beeinträchtigen.

• Wiederholen Sie die Schritte mit dem zweiten Baum- und Mastseilen.

Biegen, schneiden, oder bohren Sie die Baum- und Mastseile nicht und verändern sie auch nicht an-der-sartig. Jeder, der dieses Produkt verändert, trägt das gesamte Risiko der Verwendung.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Baum- und Mastseile sollten mit geeigneter Ar-beitschuhwerk ausreichend starken Schäften im Sohlenbereich der Schuhe getragen werden.

• Wenn nicht installiert, montieren Sie die unteren Fußschlaufen mit spartan.

• Wählen Sie den rechten oder linken Baum- und Mastseile, der durch Markierungen an der Manschette gekennzeichnet ist.

• Treten Sie den Baum- und Mastseilen ein und befestigen Sie den unteren Riemen sicher an Ihrem Schuh-werk.

• Ziehen Sie das Ende der Gurzung fest durch die Schnalle und sichern Sie.

• Führen Sie das freie Ende des oberen Klettverschlusses durch.

• Ziehen Sie den Riemen, bis die Manschette fest an Ihrem Schienbein anliegt.

• Bestenfige Sie die freie Ende um die Manschette und das Bein und stellen Sie sicher, dass der Haken vollständig mit der Schlaufe verbunden ist.

**VAROVANIE (obr. 2)**

Vergewissieren Sie sich, dass der „rote minimale Winkelbereich“ am oberen Gurth durch die Cinch-Bügel gegangen ist. Dies stellt sicher, dass die mini-male Menge und Klettverschlüssen vorhanden ist, um die Manschette und das Polster richtig an Ihrem Bein zu befestigen. Wird diese Mindestüberlappung nicht erreicht, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Überprüfen Sie die Sicherheit von Baum- und Mastseilen und Manschette, indem Sie vor dem Aufsteigen einige Schritte auf dem Boden machen. Kleinen Sie die Schuhzuschalenschuh-schublade, um die Manschette zu schützen. Legen Sie die Schuhzuschalenschublade, um die Manschette zu schützen. Verwenden Sie einen Trage-zaum um den erklerten zu halten. Mat. bzw. so wie eine Sicherungsleine. Setzen Sie den Dorn mit dem Fuss. Das Erwähnen hilft, den Locite-Kleber zu lösen. • Entfernen Sie beide Schrauben vollständig vom Dorn.

INSTÄLÁCIA •

Platzieren Sie die neuen Dorne und Hardware.

• Montieren Sie die neuen Dorne NUR mit den mittigef-erten Schrauben 20 mm a 25 mm.

• Verwenden Sie Länge 20 mm für das obere Loch und 25 mm für das untere Loch.

• Die Dornschraube mit T40-Torx-Bit- oder Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn drehen, nicht zu fest anziehen-hen.

• Posuvať nýč, einen Drehmomentschlüssel mit ei-nem Drehmoment von 15,1 Nm (1,18 lb.ft.) verwenden.

TIPP FÜR DIE WARTUNG + Harz

Ist sehr korrosiv, um eine Korrosion der Dornspitze zu vermeiden und die Dornen nach jedem Gebrauch reinigen und ölen.

ÜBERPRÜFUNG DES DORNS Baum- und Mastseilen müssen korrekt geformte Dorne haben. Verwenden Sie den mitgelieferten Dornmessser, um die Dornkontrolle vor jedem Au- fzug durchzuführen.

LÄNGE UND STÄRKE 1 ZOLL [NUR MATENI] (obr. 3)

Setzen Sie den Dorn in den Schlitz „1“ ein, um die Länge und Dicke des Dorns zu überprüfen, die Spitze des Dorns sollte zwischen die 1-Zoll-Linien auf dem Messgerät padly. Wenn es diesen Bereich nicht erreicht, muss es ersetzt werden.

LÄNGE UND STÄRKE ½ ZOLL [NUR MATENI] (obr. 4)

Setzen Sie den Dorn in den Schlitz „2“ ein, um die Länge und Dicke des Dorns zu überprüfen, die Spitze des Dorns sollte zwischen die ½-Zoll-Linien auf dem Messgerät padly. Wenn es diesen Bereich nicht erreicht, muss es ersetzt werden.

LÄNGE UND BREITE 1 ZOLL (obr. 5)

Setzen Sie den Dorn in den Schlitz „4“ ein, um die Länge und Dicke des Dorns zu überprüfen, die Spitze des Dorns sollte zwischen die 1-Zoll-Linien auf dem Messgerät padly. Wenn es diesen Bereich nicht erreicht, muss es ersetzt werden.

LÄNGE UND BREITE ½ ZOLL (obr. 6)

Setzen Sie den Dorn so weit möglich in Ohrung „5“ der Lehre ein. Sicherstellen, dass der Dorn fliegen die Lehre anliegt. Der Punkt des Dorns sollte zwischen dem Ende der Lehre und der ersten

Linie liegen. Wenn sie sich über die Kante erreckt, ersetzen Sie sie. Wenn es zu kommt, form die Dornspitze in pozici „5“ prínsa, bis sie innerhalb der Leitungstoleranz liegt.

DORNSPITZENRADIIUS (obr. 7)

Setzen Sie die Raduspitz in den Rutschschlitz „8“ der Dorspitze ein, der Radius der Dorspitze sollte genau zum Profil der Lehre passen. Das Profil sollte die Skizze folgen, um die Rundheit der Spitze anzupassen, andentlisch sollte der Dorn neu geformt oder ersetzt werden.

SCHNEIDKANTE (obr. 8)

Stecken Sie die Spitze in den V-Schlitz der Dorn-schneide „6“.

Von der Spitze des Dorns bis „2 Zoll“ sollte nur die Schneide die des V-Schlitzes berühren. Wenn die Spitze nicht mit der Form der Kerbe einstimmt, sollte sie neu geformt oder ersetzt werden.

DORN-LÄNGE (obr. 9)

Um die Dornlänge zu überprüfen, legen Sie die flache Seite, die Unterseite des Dorns gegen die Lehre, die Dorn [Mast] Lehr an. Wenn weniger als 1 ½ Zoll (3,75 cm) misst, außer Betrieb zu nehmen ist.

BÜGELSTARKE UND -BREITE Sowohl die dicke als auch die Breite des Bügels müssen regelmäßig überprüft werden, um einen einwandfreien Betriebszustand zu gewährleisten.

(Abb. 10) Überprüfen Sie den Stahlbügel wie abgebildet, indem Sie das Manometer in dieser Ausrichtung verwenden. (Abb. 11) Die Breite des Bügels muss ebenfalls überprüft werden, die Bügelseite sollte nicht in den vorgesehenen Breitenschlitz passen, wenn der Bügel in den Schlitz passt, sollte der Baum- und Mastseile Begegnung aufgetragen werden.

TEPLOTA

Verwenden Sie dieses Produkt über einem Mindest- teplota -of -15°C (5°F) a nižšia ako vysoká teplota -of +50°C (122°F).

BUNTERZUGERWEIT

Dieses Produkt ist auf die Verwendung durch eine Person mit einem Gewicht inklusive voller Ausstattung von höchstens 158 kg (350 Pfund) beschränkt.

MONTAGEANLEITUNG

Gecko Steel Baum- und Mastseilen werden in Übereinstimmung mit der ASTM F87 Norm s einem Höhenbereich von 14 ¼ Zoll (Minimum) bis 21 Zoll (Maximum) in Schritten von 1/4 Zoll hergestellt.

Für maximalen Komfort, Leistung und Sicherheit muss die Kletterhöhe vor der ersten Benutzung an-gestellt werden.

• Bestenfige Sie die unteren Kämme am unteren Gurtingro so, dass der Schnallenabschnitt des Gurtzus nach vorne zeigt

GROSSENANPASSUNG (obr. 1)

• Lösen Sie das Manschettenpolster von der manschette, indem Sie zwei Schrauben freigeben.

• Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Schrauben zu lösen und zu entfernen, die Manschette freige-ben, um sich nach oben oder unten zu bewegen.

• Platzieren Sie die Fuß mit Ihrem Standardschuh in den Beinbügel und sichern Sie die Unterschenkelriemen um den Fuß.

• Schieben Sie die Manschette entlang des Fußseins nach oben oder unten, bis die Oberkante der Manschette ca. 4,4 cm (1 ½ palca) pod kliej. Markieren Sie die gewünschte Höhe.

• Zastavte sa na platz a montiere Sie eine der Schrauben, überprüfen Sie die Einstellung und montieren Sie die zweite Schraube.

• Setzen Sie die Manschettenpolster wieder sicher in die Manschette ein.

• Um die Einstellung zu überprüfen, beugen Sie das Knie in einem Winkel von 90°; die Manschette sollte so hoch wie möglich am Schiene sein, ohne die Beugung des Beines zu beeinträchtigen.

• Wiederholen Sie die Schritte mit dem zweiten Baum- und Mastseilen.

Biegen, schneiden, oder bohren Sie die Baum- und Mastseile nicht und verändern sie auch nicht an-der-sartig. Jeder, der dieses Produkt verändert, trägt das gesamte Risiko der Verwendung.

• Wenn nicht installiert, montieren Sie die unteren Fußschlaufen mit spartan.

• Wählen Sie den rechten oder linken Baum- und Mastseile, der durch Markierungen an der Manschette gekennzeichnet ist.

• Treten Sie den Baum- und Mastseilen ein und befestigen Sie den unteren Riemen sicher an Ihrem Schuh-werk.

• Ziehen Sie das Ende der Gurzung fest durch die Schnalle und sichern Sie.

• Führen Sie das freie Ende des oberen Klettverschlusses durch.

• Ziehen Sie den Riemen, bis die Manschette fest an Ihrem Schienbein anliegt.

• Bestenfige Sie die freie Ende um die Manschette und das Bein und stellen Sie sicher, dass der Haken vollständig mit der Schlaufe verbunden ist.

**VAROVANIE (obr. 2)**

Vergewissieren Sie sich, dass der „rote minimale Winkelbereich“ am oberen Gurth durch die Cinch-Bügel gegangen ist. Dies stellt sicher, dass die mini-male Menge und Klettverschlüssen vorhanden ist, um die Manschette und das Polster richtig an Ihrem Bein zu befestigen. Wird diese Mindestüberlappung nicht erreicht, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Überprüfen Sie die